

③ 控制暫存器 CR

CR 編號	通訊位址	保持型	屬性	內容	設定範圍
#0	H'415E	O	R	機種型號	系統內定，唯讀：DVP01HC-H2 機種編碼 = H'6120
#1	H'415F	X	R/W	上/下數模式設定	設定範圍 0~1（出廠設置值 K0）。
#2	H'4160	X	R/W	環形計數長度	環形計數長度，16 位元計數模式：出廠設置值 K65,536
說明：		M0		對第一台擴充模組 CR#2, CR#3 寫入 K200，即 (CR#3=0, CR#2=200)；允許範圍：K2~K65,536	
		DTO	K0	K2	K200
		UP 上數	198	199	0
		當環形計數長度設定成 K200 時，計數值改變方式如左圖所示：			
		上數模式：計數值 199+1=0			
		下數模式：計數值 0~1~199			

注意：
1. 必須以 32 位元方式寫入。
2. 寫入值大於等於現在計數值時才能寫入。
3. 必須在計數器停止計數時，且計數模式為 16 位元模式才能設定。

CR 編號	通訊位址	保持型	屬性	內容	設定範圍
#4	H'4162	X	R/W	命令	命令（出廠設置值 K0）

CR#4	'0'(Off)	'1'(On)	CR#26	'0'(Off)	'1'(On)
b0	禁止計數	允許計數		設定值 ≤ 現在值	設定值 > 現在值
b1	YH0 禁止輸出	YH0 允許輸出		設定值 = 現在值	設定值 ≠ 現在值
b2	YH1 禁止輸出	YH1 允許輸出		設定值 < 現在值	設定值 ≥ 現在值
b3	YH0/YH1 獨立動作	YH0/YH1 相互動作			
b4	禁止預設	允許預設			
b5~b7	保留				
b8	無功能	錯誤旗標清除			
b9	無功能	YH0 輸出清除			
b10	無功能	YH1 輸出清除			
b11	無功能	YH0 輸出設定			
b12	無功能	YH1 輸出設定			
b13~b15	保留				

注意：
1. 當設定 CR#4 後 b8~b12 會自動清除為 0。
2. 要設定計數模式 (CR#5) 之前需先禁止計數 (b0 設為 0)。

CR 編號	通訊位址	保持型	屬性	內容	設定範圍
#5	H'4163	X	R/W	計數模式設定	計數模式 K0~K11 (出廠設置值 K0)

CR#0 ~ CR#32 :

對應之參數位址 H'415E ~ H'417E 可提供使用者利用 RS-485 通訊來讀寫資料。

1. 支援傳輸速度 4,800/9,600/19,200/38,400/57,600 bps。

2. 可使用 Modbus ASCII 模式/RTU 模式通訊協定：ASCII 模式資料格式固定為 7 bits，偶位元、1 stop bit (7, E, 1)，RTU 模式資料格式固定為 8 bits，偶位元、1 stop bit (8, E, 1)。

3. 功能碼 (Function): 03'H 讀出暫存器資料。06'H 寫入一個 word 資料至暫存器。10'H 寫入多筆 word 資料至暫存器。

*1：上下數控制為外部輸入控制
*2：上下數控制為內部控制暫存器 (CR#1) 控制

16 位元計數器模式：

當 DVP01HC-H2 工作為 16 位元計數模式，計數值均為正值，計算範圍為 0~65,536，當計數發生溢位時，計數值會由上限值變為 0 或 0 變為上限值，其中上限值由 CR#3, #2 決定。

32 位元計數器模式：

當 DVP01HC-H2 工作為 32 位元計數模式，計算範圍為 -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647，當計數發生溢位時，計數值會由上限值變為下限值，或由下限值變為上限值，其中上限值固定為 +2,147,483,647，下限值固定為 -2,147,483,648。

注意：

1. 當在計數器禁止計數 (CR#4 的 bit0 = 0) 時才能寫入。

2. 寫入值大於等於現在計數值時才能寫入。

3. 必須在計數器停止計數時，且計數模式為 16 位元模式才能設定。

16 位元計數器模式：

當 DVP01HC-H2 工作為 16 位元計數模式，計算範圍為 0~65,536，當計數發生溢位時，計數值會由上限值變為 0 或 0 變為上限值，其中上限值由 CR#3, #2 決定。

32 位元計數器模式：

當 DVP01HC-H2 工作為 32 位元計數模式，計算範圍為 -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647，當計數發生溢位時，計數值會由上限值變為下限值，或由下限值變為上限值，其中上限值固定為 +2,147,483,647，下限值固定為 -2,147,483,648。

注意：

1. 當設定 CR#4 後 b8~b12 會自動清除為 0。

2. 要設定計數模式 (CR#5) 之前需先禁止計數 (b0 設為 0)。

CR#0 ~ CR#32 :

對應之參數位址 H'415E ~ H'417E 可提供使用者利用 RS-485 通訊來讀寫資料。

1. 支援傳輸速度 4,800/9,600/19,200/38,400/57,600 bps。

2. 可使用 Modbus ASCII 模式/RTU 模式通訊協定：ASCII 模式資料格式固定為 7 bits，偶位元、1 stop bit (7, E, 1)，RTU 模式資料格式固定為 8 bits，偶位元、1 stop bit (8, E, 1)。

3. 功能碼 (Function): 03'H 讀出暫存器資料。06'H 寫入一個 word 資料至暫存器。10'H 寫入多筆 word 資料至暫存器。

*1：上下數控制為外部輸入控制
*2：上下數控制為內部控制暫存器 (CR#1) 控制

CR#26	'0'(Off)	'1'(On)	CR#26	'0'(Off)	'1'(On)
b2	設定值 ≤ 現在值	設定值 > 現在值	b6	設定值 ≤ 現在值	設定值 > 現在值
YH0	b1	設定值 = 現在值	YH1	b5	設定值 ≠ 現在值
	b0	設定值 < 現在值	b4	設定值 ≥ 現在值	設定值 < 現在值

CR 編號	通訊位址	保持型	屬性	內容	設定範圍
#27	H'4179	O	R	動作狀態	上/下數指示及端子狀態 (On/Off) 指示

CR#27	'0'(Off)	'1'(On)	CR#27	'0'(Off)	'1'(On)
b0	-	上數動作	b4	PRE 輸入 Off	PRE 輸入 On
b1	-	下數動作	b5	DIS 輸入 Off	DIS 輸入 On
b2	A 輸入 Off	A 輸入 On	b6	YH0 輸出 Off	YH0 輸出 On
b3	B 輸入 Off	B 輸入 On	b7	YH1 輸出 Off	YH1 輸出 On

CR 編號	通訊位址	保持型	屬性	內容	設定範圍
#29	H'417B	X	R/W	錯誤狀態	儲存所有錯誤狀態的資料暫存器，詳細內容請參照錯誤信息表

CR#29	'0'(Off)	'1'(On)	CR#29	'0'(Off)	'1'(On)
b0~b3	保留		b4~b7	YH0 擴充計數長度	
b4	FROM/TO 指令指定 CR 編號超過範圍		b5	溢位指示：當計數值上數超過上限 (16 bits 計數模式上限為 CR#2, 3, 32 bits 計數模式上限為 K2,147,483,647)	
b6	溢位指示：當計數值下數超過下限 (16 bits 計數模式下限為 0, 32 bits 計數模式下限為 K-2,147,483,648)		b7~b15	保留	

CR 編號	通訊位址	保持型	屬性	內容	設定範圍
#4	H'4162	X	R/W	命令	命令（出廠設置值 K0）

CR#4	'0'(Off)	'1'(On)	CR#26	'0'(Off)	'1'(On)
b0	禁止計數	允許計數	b6	設定值 ≤ 現在值	設定值 > 現在值
b1	YH0 禁止輸出	YH0 允許輸出	b5	設定值 = 現在值	設定值 ≠ 現在值
b2	YH1 禁止輸出	YH1 允許輸出	b4	YH0 輸出 Off	YH0 輸出 On
b3	YH0/YH1 獨立動作	YH0/YH1 相互動作	b3	YH1 輸出 Off	YH1 輸出 On
b4	禁止預設	允許預設	b2	A 輸入 Off	A 輸入 On
b5~b7	保留		b3	B 輸入 Off	B 輸入 On
b8					